

COMBOS VIEMAR

Agilidade na compra,
economia no bolso.

Mais uma vez a Viemar sai na frente e inova no mercado de peças de reposição. Com o lançamento dos Combos Viemar, você tem mais agilidade na hora da compra e muito mais economia.

Viemar - peças 100% projetadas e produzidas no Brasil.



CONFIRA OS COMBOS DE PEÇAS PALIO

APLICAÇÕES /VEÍCULOS	TERMINAIS	PIVÔS	AXIAIS	KITS AXIAIS COM GUARDA-PÓ
Fiat Palio 2001/- Hidráulico	335072, 335073	503009	680022	680022K
Fiat Palio 2001/- Mecânico	335072, 335073	503009	680096	680096K
Fiat Doblo 2001/- Hidráulico	335072, 335073	503009	680189, 680317	
Fiat Doblo 2001/- Mecânico	335072, 335073	503009	680268	
Fiat Siena 2000/2012- Hidráulico	335072, 335073	503009	680022	680022K
Fiat Siena 2000/2012- Mecânico	335072, 335073	503009	680096	680096K
Fiat Strada 2000/- Hidráulico	335072, 335073	503009	680022	680022K
Fiat Strada 2000/- Mecânico	335072, 335073	503009	680096	680096K
Fiat Novo Palio 2011/- Hidráulico	335377, 335378	503009	680382	680382K
Fiat Novo Palio 2011/- Mecânico	335377, 335378	503009	680382	680382K
Fiat Novo Palio 2011/ (Sistema Koyo)	335433, 335434	503009	680502	
Fiat Grand Siena 2012/- Hidráulico	335377, 335378	503009	680382	680382K
Fiat Grand Siena 2012/- Mecânico	335377, 335378	503009	680382	680382K
Fiat Novo Fiorino 2014- Hidráulico	335377, 335378	503009	680382	680382K
Fiat Novo Fiorino 2014- Mecânico	335377, 335378	503009	680382	680382K
Fiat Novo Fiorino 2014 (Sistema Koyo)	335433, 335434	503009	680542	
Fiat Novo Uno 2010/- Hidráulico	335377, 335378	503009	680382	680382K
Fiat Novo Uno 2010/- Mecânico	335377, 335378	503009	680382	680382K
Fiat Novo Uno 2010/ (Sistema Koyo)	335433, 335434	503009	680542	

Aguarde o lançamento dos próximos combos.

Consulte o catálogo online em www.viemar.com.br ou ligue 0800 770 1202.

